



LOM PRAHA s.p

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE • ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: M332/83a

Týká se : Upřesnění typového označení motoru M332.

Důvod : Typové osvědčení motoru bylo vystaveno na typ **M332**. Výrobce motoru M332 Motorlet Praha vybavoval motory M332 nevhodným typovým štítkem s označením M332Sc.

Opatření : Je-li na motoru umístěn typový štítek s označením M332Sc, jedná se o motor typu **M332**.

a) Opatření pro uživatele motorů M332

V případě, že v motorové knize motoru je označení M332Sc, opravte tento údaj na M332 s odkazem na tento bulletin.
Štítek motoru není nutné opravovat ani měnit.

b) Opatření pro opravce motorů M332

Při částečné nebo generální opravě motoru proveďte vybroušení písmen "Sc" z typového štítku. Provádět na sejmutém horním víku klikové skříně.
V případě, že v motorové knize motoru je označení M332Sc, opravte tento údaj na M332 s odkazem na tento bulletin.

Poznámka:

Při písemném a ústním projevu týkajícím se motoru M332 používejte pouze typové označení M332.

Opatření provede: Opravu motorové knihy - uživatelé a opravci motorů M332.
Opravu štítku - opravci motorů M332 při částečné nebo generální opravě motoru.

Materiál: Není třeba.

Náklady: Nevzniknou.

Platnost: Dnem vydání.

V Praze dne: 10. 5. 2001

Ing. Josef Pietrik, v.r.
Náměstek pro ŘJ

Ing. Vladimír Zasadil, CSc, v.r.
Ředitel LOM PRAHA s.p.