



LOM PRAHA s.p

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE • ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: M337/94a

Týká se : Upřesnění typového označení motoru M337.

Důvod : Typové osvědčení motoru bylo vystaveno na typ M337. Výrobce motoru M337 Motorlet Praha vybavoval motory M337 nevhodným typovým štítkem s označením M337Sh.

Opatření : Je-li na motoru umístěn typový štítek s označením M337Sh, jedná se o motor typu M337.

a) Opatření pro uživatele motorů M337

V případě, že v motorové knize motoru je označení M337Sh, opravte tento údaj na M337 s odkazem na tento bulletin.

Štítek motoru není nutné opravovat ani měnit.

b) Opatření pro opravce motorů M337

Při částečné nebo generální opravě motoru proveďte vybroušení písmen "Sh" z typového štítku. Provádět na sejmutém horním víku klikové skříně.

V případě, že v motorové knize motoru je označení M337Sh, opravte tento údaj na M337 s odkazem na tento bulletin.

Poznámka:

Při písemném a ústním projevu týkajícím se motoru M337 používejte pouze typové označení M337.

Opatření provede: Opravu motorové knihy - uživatelé a opravci motorů M337.
Opravu štítku - opravci motorů M337 při částečné nebo generální opravě motoru.

Materiál: Není třeba.

Náklady: Nevzniknou.

Platnost: Dnem vydání.

V Praze dne: 10. 5. 2001

Ing. Josef Pietrik, v.r.
Náměstek pro ŘJ

Ing. Vladimír Zasadil, CSc, v.r.
Ředitel LOM PRAHA s.p.