

## Příloha 4 – Popis a fotodokumentace

„Stavební práce - Stavební úpravy části zázemí hangáru H51, p.č. 1992/116, k.ú. Kbely,  
LOM PRAHA s.p.“

Objekt hangáru se nachází v areálu LOM PRAHA s.p., který je součástí uzavřeného prostoru vojenského letiště v Mladoboleslavské ulici, Praha-Kbely. Zhotovitel se zaváže, že při zhotovení díla na stavbě nebudou pro zhotovitele pracovat cizí státní příslušníci. Stavební práce budou probíhat v oddělené části hangáru, ale za jeho plného provozu, kdy zejména při bouracích pracích bude nutná zvýšená koordinace s provozem hangáru. Fotodokumentace zachycuje stávající stav objektu.

V projektové dokumentaci je zpracováno zateplení této části objektu, toto nebude prováděno.

Pohled západní (hangár H51)



Pohled z plochy hangáru na zeď, prováděny bourací práce pro osazení oken a dveří



Chodba v 1.NP



Sociální zařízení v 1.NP



Plocha skladu v 1.NP (před zahájením prací bude vyklizeno)



Chodba se schodištěm ve 2.NP



Plocha místnosti ve 2.NP ze které budou prováděny kanceláře

