



SERVISNÍ DOPIS č.: 0008 / 2007

- Týká se :** Motorů M337C výrobních čísel 159021072 a 15971068 a ostatních řadových invertních pístových motorů LOM typů M337, M332, M137, M132 všech verzí.
- Důvod :** Přijmutí opatření proti zneužití identifikačních údajů.
Během dopravy dvou motorů M337C výše uvedených výrobních čísel byly zcizeny identifikační štítky motoru a motorové knihy.
Tím byly porušeny zásady dle předpisů EASA PART 21A.803.
Informace pro leteckou veřejnost.
- Opatření :** Všechny motory označené zcizenými identifikačními štítky M337C s výrobními čísly 159021072 a 15971068 jsou letově nezpůsobilé.
Výrobní čísla 159021072 a 15971068 jsou neplatná.
Motorové knihy M337C označené výrobními čísly 159021072 nebo 15971068 jsou neplatné.
Sledujte výrobní čísla řadových invertních pístových motorů LOM a motorových knih při kontrolách, auditech, imatrikulacích, obchodní činnosti, pronájmech motorů atd.
- Opatření provede :** Národní letecké úřady, majitelé, organizace schválené pro údržbu, uživatelé, piloti a mechanici.
- Náklady :** Nevzniknou.
- Platnost :** Dnem vydání.
- V Praze dne :** 17. 12. 2007

Schváleno na základě pravomoci DOA č. EASA.21J.306.

Schválil :

Ing. Petr Prokop, MBA, v.r.
Vedoucí projekční organizace