



# LOM PRAHA s.p.

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE • ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

## ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: M337AK.1/7a

**Týká se :** Motorů M337AK.1 v.č. 7961054, 7961055, 11961001, 11961002, které jsou uloženy u Armády České republiky jako záložní.

**Důvod :** Na výše uvedených záložních motorech provést opatření, které již bylo realizováno na provozovaných motorech. Kovové hadice Tuboflex nahradit pryžovými hadicemi Petroflex.

**Opatření :** V případě nutnosti namontování výše uvedených motorů do letadel ZLIN 142CAF pozvat servis LOM PRAHA s.p., který provede ještě před namontováním motoru do letadla výměnu těchto hadic za hadice pryžové Petroflex č. výkresu Sc 0625, Sh 0624, 6x470 ČSN 137821.3 a 6x200 ČSN 137821.3.

Ihned po obdržení tohoto bulletinu zajistí útvar VÚ 2553 Pardubice označení motorových knih a beden výše uvedených motorů vhodným způsobem upozorněním :

"Před namontováním motoru do letadla provést práce dle bulletinu M337AK.1/7a."

Jestliže jsou motory časově před uplynutím doby konzervace, a nebudou montovány do letadel doporučujeme co nejdříve odeslat motory na překonzervaci a výměnu hadic do LOM PRAHA s.p.

**Opatření provede:** LOM PRAHA s.p. na základě objednávky uživatele.

**Materiál:** Dodá LOM PRAHA s.p.

**Náklady:** Náklady spojené s výměnou hadic (materiál, práce) hradí LOM PRAHA s.p.

**Platnost:** Dnem obdržení bulletinu.

**V Praze dne:** 22.6.1998

Mjr. Ing. Miroslav Siuda, v.r.  
S-ZVS při LOM PRAHA s.p.

Ing. Vladimír Zasadil, CSc, v.r.  
Ředitel LOM PRAHA s.p.