

OMNIPOL PZO

AVIA
NÁRODNÍ PODNIK
PRAHA

PRAHA - ČESKOSLOVENSKO

INFORMAČNÍ BULLETIN

Č. M 462-RF/11

TYKÁ SE: Použití jednotného těsnění při montáži sběrače oleje u motoru M 462-RF.

DUVOD: Těsnění přední č.v. 14-702-07 a těsnění zadní č.v. 14-702-08 sběrače oleje je výrobcem náhradních dílů dodáváno ve dvou různých tloušťkách (1,5 mm a 2mm), které nejsou vzájemně rozlišeny označením.

Namontování těsnění o neatejných tloušťkách a dotažení sběrače oleje může přispět k prasknutí přírub.

OPATŘENÍ: Při montáži sběrače oleje na motor je nutno dodržet stejnou tloušťku předního i zadního těsnění.

Letňany, 28.8.1969

M. Adamec v. r.
.....
zástupce výroby

Ing. Homola v. r.
.....
zástupce zákazníka

Langr v. r.
.....
zástupce n.p. LET Kunovice