

**INFORMAČNÍ BULLETIN** Č. M 332/5

K doporučení.

List č. 1.

Listů celkem: 1.

**Týká se:** Odkonservování vstřikovacího čerpadla Yc na motoru M 332.

**Důvod:** Obtížnější spouštění a znečistění zapalovacích svíček, způsobené konservačním prostředkem, kterým je konservován vnitřek vstřikovacího čerpadla.

**Doporučujeme:** U motoru, kde je namontováno nakonservované čerpadlo Yc, vyšroubujeme z pravé strany motoru zapalovací svíčky a protáčíme motorem až do té doby /cca 1 minutu/, kdy odkapávacími ventilkami vytéká čisté palivo. Po zašroubování a připojení svíček proběhne pak následující spouštění bezvadně.

Tímto odstavcem doplňujeme knihu popisu, obsluhy a udržování motoru M 332, na str. 64, odstavec "Ošetření motoru před prvním spuštěním" a na str. 104 téže knihy, odstavec "Pokyny pro obsluhu vstřikovacího čerpadla".

Praha Jince, 25.5.1959.

za Ing. Pospíšil v.r.

Výrobce

Ing. Borovanský v.r.

Zástupce zákazníka