



# LOM PRAHA s.p.

*Divize leteckých pístových motorů*

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

---

## INFORMAČNÍ BULLETIN č.:

M337A/25b  
M337AK/20b  
M337AK.1/19b

*Týká se :* Tlaku motorového oleje a otáček motoru na pozemním volnoběhu motorů M 337A, M 337AK a M 337AK.1 provozovaných na letounech Z 43 a Z 142 všech verzí.

*Důvod :* V letních měsících při teplotách nad 30° C vyskytují se případy tlaku motorového oleje na pozemním volnoběhu nižší než 120 kPa.

*Opatření:* Pro provoz výše uvedených motorů zastavěných do letounů Z 43 a Z 142 všech verzí povolují se volnoběžné otáčky pozemního volnoběhu max. 650 1/min. a tlak motorového oleje min. 100 kPa.

*Náklady :* Nevzniknou

*Platnost :* Dnem vydání

*v Praze dne :* 16.06. 2003

Ing. Josef PIETRIK v.r.

Náměstek pro ŘJ  
LOM PRAHA s.p.

Ing. Miroslav BARNET v.r.

Ředitel divize LPM  
LOM PRAHA s.p.