



LOM PRAHA s.p.

Divize leteckých pístových motorů

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

INFORMAČNÍ BULLETIN č.:

M337A/25b
M337AK/20b
M337AK.1/19b

Týká se : Tlaku motorového oleje a otáček motoru na pozemním volnoběhu motorů M 337A, M 337AK a M 337AK.1 provozovaných na letounech Z 43 a Z 142 všech verzí.

Důvod : V letních měsících při teplotách nad 30° C vyskytují se případy tlaku motorového oleje na pozemním volnoběhu nižší než 120 kPa.

Opatření: Pro provoz výše uvedených motorů zastavěných do letounů Z 43 a Z 142 všech verzí povolují se volnoběžné otáčky pozemního volnoběhu max. 650 1/min. a tlak motorového oleje min. 100 kPa.

Náklady : Nevzniknou

Platnost : Dnem vydání

v Praze dne : 16.06. 2003

Ing. Josef PIETRIK v.r.

Náměstek pro ŘJ
LOM PRAHA s.p.

Ing. Miroslav BARNET v.r.

Ředitel divize LPM
LOM PRAHA s.p.