

PROVOZNÍ BULLETIN

Č. M. 462-RF/7

Nutno provést!

TÝKÁ SE: Olejový čistič LUN 7611 motoru M 462-RF - pravidelné prohlídky. Doplnění příručky "Technický popis a návod k obsluze motoru M 462-RF".

DŮVOD: V leteckém provozu se vyskytlo časté zanášení olejového čističe LUN 7611 motoru M 462-RF na požární stěně letounu.

OPATŘENÍ: Po každých 25 hodinách provozu je nutno vyjmout vložky v olejovém čističi LUN 7611, který je umístěn na požární stěně, prohlédnout, promýt a znovu namontovat.

Tímto bulletinem se doplňují předpisy "Ošetřování motoru" v příručce Technický popis a návod k obsluze motoru M 462-RF na str. 57 mezi body 13.3 a 13.4.

PROVEDE: Uživatel motoru v rámci pravidelných technických prohlídek.

NÁKLADY: Nevzniknou.

PLATNOST: Ihned po obdržení bulletinu.

Letňany 18.4.1968

M. Adamec v.r.

.....
zástupce výrobce

Ing. Homola v.r.

.....
zástupce zákazníka

Ing. Holovský v.r.

.....
Státní letecká inspekce

Ing. Matějčíček v.r.

.....
Omnipol