



LOM PRAHA

100 38 PRAHA 10 - MALEŠICE • ČERNOKOSTELECKÁ 270

ČESKÁ REPUBLIKA

INFORMAČNÍ BULLETIN

č. M 462-RF/49b

- Týká se : Všech motorů M 462-RF, které byly po provedení opravy i po překonzervaci odeslány zpět k uživateli z LOM Praha s.p. po 16. červnu 1997.
- Důvod : Pečlivá kontrola pojištění šroubového spoje ve skříni pohonů, zabezpečujícího funkční polohu dolního pouzdra č.v. 14-411-13 a svislého hřídelíku č.v.14-911-088 pro pohon olejového čerpadla (MN-14B) a benzinového čerpadla (702ML) - která se provádí v letovém provozu po odpracování 200 hodin - dle závazného bulletinu č.M 462-RF/48a je zabezpečena technologickou změnou v opravárenské dokumentaci.
- Opatření : Na všech motorech M 462-RF - které byly v LOM Praha, s.p. na opravě, případně na překonzervaci - odeslaných po 16. červnu 1997 zpět k uživateli odpadá kontrola šroubového spoje ve skříni pohonů nařízená závazným bulletinem č. M 462-RF/48a.
- Opatření provede : Uživatel motoru.
- Náklady : Nevzniknou.
- Materiál : Není třeba.
- Platnost bulletinu : Dnem vydání.
- V Praze dne : 25. září 1997

Ing. Vladimír Zasadil, CSc, v. r.
zástupce výrobce motorů

Ing. Josef Pietrik, v. r.
zástupce odběratele motorů