

### Seznam platných servisních dopisů LOM PRAHA s.p. pro pístové motory a vrtule

	Datum vydání:	Týká se:	Kategorie dopisu:	Poznámka:
<b>0001 / 2004</b>	15. 3. 2004	Zásady míchání motorových olejů pro letecké pístové motory LOM PRAHA s.p. Zapisování výměn oleje do motorové knihy.	P	--
<b>0002 / 2004</b>	25. 8. 2004	Zrušení bulletinů M332/64 a M337/66	P	--
<b>0003 / 2005</b>	30. 3. 2005	Zrušení bulletinů M337A/9b a M337AK/4b	P	--
<b>0004 / 2005</b>	25. 5. 2005	Zavedení ultrazvukové defektoskopické kontroly ojnic při GO	GO	--
<b>0005 / 2005</b>	12. 9. 2005	Zrušení bulletinů	P	--
<b>0006 / 2006</b>	15. 5. 2006	Zavedení poskytování informací změnové služby na internetových stránkách LOM PRAHA s.p. - <a href="http://www.lompraha.cz">www.lompraha.cz</a>	P	--
<b>0007 / 2012/ R1</b>	4. 7 2012	Revize servisního dopisu. Zavedení zapalovacích svíček L22.62A pro motory M132, M137, M332, M337 všech verzí.	P	--
<b>0008 / 2007</b>	17. 12. 2007	Během dopravy dvou motorů M337C S/N 159021072 a 15971068 byly zcizeny identifikační štítky a motorové knihy. Přijmutí opatření proti zneužití identifikačních údajů.	P	--
<b>0009/2009</b>	3. 6. 2009	Oznámení osob oprávněných firmou LOM PRAHA s.p. k prodloužení provozních lhůt motorů M337, M337A, M337AK, M137A, M137AZ dle platných bulletinů a ke kontrole motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí po 15-ti letech provozu dle platného bulletinu.	P	--
<b>0010/2009</b>	3. 6. 2009	Informace o zrušení systému LOM ASSISTANCE. Zrušení periodické prohlídky po 100 hodinách chodu nebo 12 měsících pro motory řady M337, M332, M137 a M132 všech verzí udržované v systému LOM ASSISTANCE.	P	--
<b>0011/2009</b>	22. 6. 2009	Dokumenty vydané v květnu a červnu 2009.	P	--
<b>0012/2009</b>	14. 8. 2009	Doplňkový průzkum záznamů o prodloužení TBO v motorových knihách motorů M337, M332, M137 a M132 všech verzí. Souvisí se závazným bulletinem č. LOM-MB-03a/2009.	P	--

Datum poslední revize: 4. 7. 2012