



LOM PRAHA
s.p.

SERVISNÍ DOPIS č.: 0003/2005

Týká se : Uživatelů motorů M337A,AK a organizací schválených pro údržbu dle předpisu ČÁST-145.

Důvod : Zrušení bulletinů M337A/9b a M337AK/4b.

Opatření : Ruší se platnost bulletinů M337A/9b a M337AK/4b vydaných dne 15.7.1991. Opatření těchto bulletinů bylo zavedeno v „Technickém popisu a návodu k obsluze motorů M 337A,AK, M 332A,AK, M 137A,AZ, M 132A,AK“ vydaným držitelem typového osvědčení LOM PRAHA s.p. dne 1.1.1998. Z uvedeného důvodu ztrácí platnost výše uvedených bulletinů opodstatnění.

Náklady : Nevzniknou

Platnost : Dnem vydání

V Praze dne : 30. 3. 2005

Zpracoval: Ing. Jan Koňarik

Schválil :

Ing. Pavel Pánek v.r.
Vedoucí projekční organizace